

FTdx3000d YAESU FIRMWARE MAIN 0119

RAPPORTO CAT NON DOCUMENTATO

domenica, 10. agosto 2014

MENU CAT: **NON DOCUMENTATO**

EX177xxx (005-100) CANCELLATO e MODIFICATO con

EX1770 (NEW modo PWR RF KNOB)

EX1771 (NEW modo PROC knob)

Potenza modificata tramite comando PCxxx (005-100) per tutti i modi che vengono memorizzati per MODO/PWR

UPDATE ALC: **ANCHE NON DOCUMENTATO**

Tanto non s'era accorto nessuno.... HI! e manco YAESU che aveva cannato sul PCC3000...

Confermo pure la correzione all'uscita numerica del comando RM-CAT ALC riportato a RM4 000-255 come da manuale CAT specifico riportandolo alla normalità.

QUINDI SEMBREREBBE PROPRIO ZERO BUG! 🙄🙄🙄🙄🙄



ciao
Franco, HB9oab
<http://computerclub.no-ip.org/ftdx3000d>

ps: tra l'altro modifica FW apportata anche al FTdx1200d

NOTE: BUG RESOLVED on FTDX3000 Update Firmware Information 08-07-14 MAIN V0119